

2018年预拌混凝土企业绿色生产检查情况

（检查时间：2018年6月—7月）

序号	企业名称	绿色生产情况	责令整改
1	广州汇兴混凝土有限公司	1. 固体废弃物部分露天堆积，未及时处理； 2. 搅拌主机卸料口有积水和淤泥； 3. 厂区路面有积水和淤泥； 4. 有废料直接外排嫌疑。	因废水废料未及时清理，有废料直接外排嫌疑发整改1份。
2	广州超力混凝土有限公司	1. 砂石备用仓库未配备喷淋降尘设施； 2. 排水沟过浅且有堵塞，废水循环效果差； 3. 厂区围墙有缺口，有渗水出场外现象，并存在废水外排的隐患； 4. 固体废弃物部分露天堆积，未及时处理； 5. 厂区路面积水较多。	因骨料备用仓库未配备喷淋设施，未及时清理固体废弃物和积水，排水沟堵塞发整改1份。
3	广州市砼一混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时处理； 2. 厂区路面不干净，污水横流。	因生产场地污水横流，废水废渣未及时清理发整改1份。
4	广州润楠混凝土有限公司	1. 部分骨料堆场及搅拌几楼因台风被刮烂未封闭，且无喷淋降尘设施； 2. 固体废弃物露天堆积。	因骨料堆场未封闭（受台风影响）发整改1份。
5	广州市维意建材有限公司	1. 塔楼收尘效果差，塔楼积尘多； 2. 封装有严重破损，无上盖； 3. 三级沉淀池连成一个蓄水池； 4. 厂区路面部分位置有淤泥。	因绿色生产等问题发整改1份。
6	广州市长峰建筑材料有限公司	1. 骨料堆场因管道施工拆除一部分封装； 2. 固体废弃物堆积较多，未及时处理； 3. 厂区路面有积水； 4. 存在2个对外排水口。	因存在2个排水口发整改1份。
7	广州天源混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时处理； 2. 厂区路面有积水。	因场地积水，固体废弃物处理不及时发整改1份。
8	广州市粤砼混凝土有限公司	1. 固体废弃物部分露天堆积，未及时处理； 2. 厂区路面有部分沉淀水外溢。	因废水废料未及时清理发整改1份。
9	广州市驰东混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时处理； 2. 搅拌主机卸料口清洁度较差。	因废水废料未及时清理发整改1份。
10	广州勇创混凝土有限公司	1. 骨料备用仓库封装不完整； 2. 部分厂区外租给他人生产水泥稳定层，固体废弃物堆积过多且淤泥和积水多； 3. 厂区路面有少量积水和淤泥。	因骨料备用仓库未封闭，未及时清理固体废弃物，场地有淤泥和积水发整改1份。
11	广州石建建材有限公司	1. 骨料堆场部分破损未封闭； 2. 排水沟过浅堵塞，厂区路面有积水和淤泥； 3. 固体废弃物堆积较多，未及时处理。	因骨料堆场部分未封闭，固体废弃物处理不及时，路面积水和淤泥发整改1份。
12	广州市粤晟混凝土有限公司	固体废料堆场旁边路面淤泥和积水多。	因固体废料堆场旁边路面淤泥和积水多发整改1份。
13	广州市建中混凝土有限公司	1. 固体废弃物部分露天堆积，未及时处理； 2. 排水沟不畅通，厂区路面积水，特别是固体废料堆场旁边积水严重，并有很多淤泥； 3. 存在废水外排的痕迹。	因固体废料堆场旁边淤泥和积水多发整改1份。
14	广州市番路混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时处理； 2. 厂区路面有积水。	因固体废料未及时清理、场地有积水发整改1份。
15	广州市长运预拌混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时处理； 2. 少量砂露天堆放； 3. 厂区路面有少量积水和淤泥。	因固体废料未及时清理、出厂混凝土未检验氯离子发整改1份。
16	广州市仁江混凝土有限公司	1. 由于地基下沉，骨料堆场改造中未封闭； 2. 固体废弃物堆积较多，未及时处理。	因固体废料未及时清理、骨料堆场改造中未封闭发整改1份。

序号	企业名称	绿色生产情况	责令整改
17	广州中昊超力混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时清理； 2. 排水沟设置不合理，废水循环不畅通； 3. 搅拌主机卸料口和厂区路面有积水。	因固体废料未及时清理、排水沟不畅通发整改1份。
18	广东信强混凝土有限公司	1. 固体废弃物部分露天堆积，未及时清理； 2. 厂区路面有少量积水和淤泥。	因固体废弃物清理不及时发整改1份。
19	广州市峻兴混凝土有限公司	1. 固体废弃物部分露天堆积，未及时清理； 2. 压滤机旁边路面有积水和淤泥。	因固体废弃物清理不及时发整改1份。
20	广州市宏翰混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时清理； 2. 厂区路面有少量积水。	因固体废弃物清理不及时发整改1份。
21	增城市建晖预拌混凝土有限公司	厂区路面积水较多，有废水外排现象。	因废水直接外排发整改1份。
22	广州建盈预拌混凝土有限公司	固体废弃物堆积较多，未及时清理。	因废水废渣清理不及时发整改1份。
23	广州市兴耀混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时清理； 2. 搅拌主机卸料口积水较多。	因未及时清理固体废料和积水发整改1份。
24	广州天宏混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时清理； 2. 搅拌主机卸料口有淤泥； 3. 厂区路面部分位置有积水。	因淤泥废水处理不及时发整改1份。
25	广州市正江混凝土有限公司	搅拌主机卸料口有少量砂石。	因废水废料未及时清理发整改1份。
26	广东景泰混凝土公司	固体废弃物堆积较多，未及时清理。	因绿色生产问题发整改1份。
27	广州建友混凝土有限公司	生活污水存在外排现象。	因生活污水直接外排发整改1份。
28	广州市金禹混凝土有限公司	符合要求。	因桥下停车存在安全隐患，场地过大存在废水外排隐患发整改1份。
29	瑞华建设集团有限公司混凝土分公司	1. 部分砂、石堆放超出堆场范围； 2. 骨料堆场封装有破损； 3. 排水沟淤泥多堵塞； 4. 固体废弃物堆放在另一个厂区域，但未与搅拌站隔开。	
30	广州超力钟村混凝土有限公司	1. 骨料堆场有部分砂石洒落出厂外； 2. 排水沟部分位置有堵塞； 3. 部分洗车尾料露天堆放； 4. 搅拌主机卸料口有少量积水和淤泥。	
31	广州市长盛混凝土有限公司	1. 运输皮带有部分破损； 2. 试验室旁有废水外排口； 3. 停产区域路面未硬化； 4. 出厂洗车位于下料口处，洗车效果不好。	
32	广州市粤花混凝土有限公司	1. 砂堆放在骨料堆场外； 2. 多级沉淀效果不好，废水处理区域淤泥严重，排水沟堵塞； 3. 固体废弃物堆场周边淤泥严重； 4. 厂区路面积水，不干净。	
33	广州市东浦混凝土有限公司	1. 砂浆生产线搅拌楼和堆场未封闭； 2. 砂浆生产区域路面淤泥较多； 3. 生活污水向外排放。	
34	广东永泰混凝土有限公司	1. 碎石仓无分仓； 2. 固体废弃物堆积较多，未及时清理； 3. 搅拌主机卸料口有积水和淤泥； 4. 厂区路面部分场地不平整，有积水。	
35	广州伯联混凝土有限公司	1. 厂区路面有积水； 2. 车辆清洗设备未安装在进出厂门口。	
36	广东融泉汇混凝土有限公司	1. 固体废弃物部分露天堆积； 2. 厂区路面有积水。	
37	广州天达混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时清理； 2. 厂区路面有少量积水。	
38	广州市长河混凝土有限公司	1. 固体废弃物堆积较多，未及时清理； 2. 搅拌主机卸料口有淤泥； 3. 车辆清洗设备未安装在进出厂门口。	
39	广州创建混凝土有限公司	1. 搅拌楼收尘效果不好； 2. 废料堆场顶破损。	

序号	企业名称	绿色生产情况	责令整改
40	广州市盈坚混凝土有限公司	1. 搅拌主机卸料口有少量淤泥; 2. 厂区部分位置有积水。	
41	广州市万竣混凝土有限公司	1. 排水沟过浅过窄, 部分位置堵塞; 2. 固体废弃物堆积较多, 未及时清理。	
42	广州市加业混凝土有限公司	1. 新扩建骨料堆场未封装; 2. 固体废弃物堆积较多, 未及时清理; 3. 厂区路面有少量积水和淤泥。	
43	广州市泰兴混凝土有限公司	无车辆清洗设备。	
44	广州合力预拌混凝土有限公司	无车辆清洗设备。	
45	广州市东沙混凝土有限公司	1. 碎石混仓堆放; 2. 废料堆放多。	
46	广州市新东盛预拌混凝土有限公司	厂区路面不干净, 少量积水。	
47	广州鸿益建材有限公司	厂区路面有积水。	
48	广州市华固砼建材有限公司	厂区路面有少量积水。	
49	广州市广泓混凝土有限公司	厂区路面有少量积水和淤泥。	
50	广州达程混凝土有限公司	固体废料堆场堆放凌乱。	
51	广州市华合建筑材料有限公司	固体废弃物存在露天堆放现象。	
52	广州市圣丰混凝土有限公司	固体废弃物堆积较多, 未及时清理。	
53	广东宏晖混凝土有限公司	固体废弃物应及时处理。	
54	广州凯晖预拌混凝土有限公司	生产废水排水口未完全堵住, 下雨天生产废水可能溢出外排到厂外。	
55	广州市恒业混凝土有限公司	车辆清洗设备未安装在进出厂门口。	
56	广州市荔鸿混凝土有限公司	骨料堆场封装部分有破损。	
57	广州市锦建建筑材料有限公司	搅拌主机卸料口有积水和淤泥。	
58	广州市丰成混凝土有限公司	排水沟堵塞, 未及时清理。	
59	广州市新蕴丰混凝土有限公司	河道砂石上料口下面堆积有很多砂石。	
60	广州市长兴混凝土有限公司	下料口后方有淤泥。	
61	广东东方混凝土有限公司	搅拌机塔楼内杂物较多。	