

广州市散装水泥管理办公室文件

穗散〔2017〕44号

广州市散装水泥管理办公室关于出厂混凝土 质量抽检情况的通报

各预拌混凝土企业：

为加强出厂混凝土质量监管，我办于近期组织进行了混凝土质量突击抽检。现将结果通报如下：

一、基本情况

3月28日至4月12日，执法人员带检测单位技术人员，到在建工地交货现场，按相关技术标准，对供应该工地的预拌混凝土进行现场取样、制作标准试件，检测拌合物氯离子含量和28d抗压强度。

二、检测结果

经检测，未发现拌合物氯离子含量超标现象。广州市盈坚混

凝土有限公司、广州超力钟村混凝土有限公司、瑞华建设集团混凝土公司、广州汇兴混凝土有限公司的试件 28d 抗压强度低于设计强度。

三、结果处理

我办已约谈上述 4 家企业主要负责人和技术负责人，要求加强生产过程管理，保证出厂混凝土质量，责令查找原因、限期整改，定期报告质量管理情况，进行重点监管；同时，将情况抄报市质监站和区建设局。如所供工程存在质量问题，将依规处理。

四、工作要求

预拌混凝土是重要结构材料，对工程质量有重大影响，各企业要高度重视，自觉加强质量管理，严格落实有关制度，有效运行质量保证体系，确保出厂混凝土质量稳定可控；同时，应加强与用户沟通协调，科学安排，避免超时影响混凝土质量。

附件：出厂混凝土质量抽检低于设计强度表

广州市散装水泥管理办公室

2017 年 5 月 16 日



附件

出厂混凝土质量抽检低于设计强度表

序号	抽样时间	检测项目	生产企业	强度等级	所供工程名称	浇筑部位	工程质量监督号	检测结果
1	4月11日	28d 抗压强度	广州市盈坚混凝土有限公司	C20	广州亚运城项目自编号A地块住宅楼A1-5、A1-6、A1-7、A1-87#8#楼施工道路		PYP2017030002	12.6 MPa
2	4月11日	28d 抗压强度	广州超力钟村混凝土有限公司	C30	广州亚运城项目自编号A地块小学	自编号A2-GJ-1幢屋面女儿墙	PYP2017030003	16.1 MPa
3	4月11日	28d 抗压强度	瑞华建设集团混凝土公司	C30	广州万达文化旅游城住宅楼(自编号B3区)	10#楼西单元斜屋面	HDJ2016070045	18.3 MPa
4	4月12日	28d 抗压强度	广州汇兴混凝土有限公司	C30	广州斯威森科技有限公司长春胶和长春西汀增资项目	1号厂房(自编号A)首层至二层楼梯	LCK2016090101	22.6 MPa

公开类别：主动公开

抄送：市住房城乡建设委，市质监站，各区建设局，市砼协。

广州市散装水泥管理办公室

2017年5月17日印发
